



Informatikwerkstatt, Foliensatz 4

Joystick und Motorsteuerung

G. Kemnitz

Institut für Informatik, Technische Universität Clausthal
21. November 2013



Inhalt des Foliensatzes

Joystick

Motoren, Wegmessung




Joystick



1. Joystick


Anschluss des Joysticks





SPI-Funktionalität im Joystick


SPI – Serial Peripheral Bus



- Der SPI-Slave des Joysticks ist ein 5x8 Bit Schieberegister, das vom Joystick Daten übernimmt, geschoben wird und Daten übergibt. Steuerung über SCK und /SS.
- Der Master im Mikrorechner muss /SS aktivieren, 5 Bytes schicken - warten - übernehmen und /SS deaktivieren.



1. Joystick



- Die Zeiten im Bild sind einzuhalten, sonst Übertragungsfehler. Eine sofortige serielle Weitergabe nach Byteempfang verboten, da Sendedauer bei 9600 Baud ca. 1 ms \gg 10 μs max. zulässige Pause zwischen zwei SPI-Übertragungen.
- Gesendet wird ein Byte 0b100000l₂l₁ (l_i – LED-Ausgabewert) und 4×beliebige Bytes.
- Empfangen werden zwei Bytes mit dem *x*- zwei Bytes mit dem *y*-Wert und eines mit drei Tasterwerten.



Initialisierung des SPI-Busses im Mikroprozessor

- SPI-Bus aktivieren, auf Master setzen und Frequenz von SCK über Teilerwert festlegen.

| Name | Address | Value | Bits |
|----------|---------|-------|---|
| [-] SPCR | 0x2D | 0x53 | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| SPIE | 0x00 | 0x00 | <input type="checkbox"/> |
| SPE | 0x01 | 0x01 | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| DORD | 0x00 | 0x00 | <input type="checkbox"/> |
| MSTR | 0x01 | 0x01 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| CPOL | 0x00 | 0x00 | <input type="checkbox"/> |
| CPHA | 0x00 | 0x00 | <input type="checkbox"/> |
| SPR | 0x03 | 0x03 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| [+] SPSR | 0x2E | 0x00 | <input type="checkbox"/> |
| SPDR | 0x2F | 0x00 | <input type="checkbox"/> |

SPI aktivieren

als Master

Bittakt = CPU-Takt durch 128, hier ca. 62 kHz




Aufgabe 4.1: Testbeispiel für Joystick vorbereiten

- Neues Projekt »Joystick« mit den Dateien TestJoystick.c, Joystick.c/h, comPC.c/h von der Web-Seite anlegen.
- Spannung aus. Joystick wie auf Folie 4 an JM stecken. Programm übersetzen und starten.
- HTerm starten mit 9600 Baud 8n1, nur Hex-Anzeige und Newline every 5 characters.

Das Programm wartet auf Eingabe und gibt die Bytes B_1 bis B_5 aus:

- x-Wert: $B_2 \cdot 2^8 + B_1$
- y-Wert: $B_4 \cdot 2^8 + B_3$
- B_5 mit den Tasterwerten in Bit 0 bis 2.





1. Joystick

Das Testprogramm für den Joystick

```
 9  #include <avr/io.h>
10  #include "comPC.h"
11  #include "Joystick.h"
12  uint8_t dat[5];           // Datenpuffer
13
14  int main(void){
15      initUSART0();        // USART0 initialisieren
16      initSPI();          // SPI-Initialisierung
17      uint8_t din, i;     // Daten und Zähler
18      while(1) {
19          din = getByte();
20          comSPI(dat, din);
21          for (i=0; i<5; i++){// Wiederhole für i=0 bis 4
22              sendByte(dat[i]); // versende ein Byte
23          }
24      }
25 }
```



1. Joystick

- Die Funktionen `initUSART0()`, `getBytes()`, `sendByte()` sind in `comPC.h` definiert. Funktionsweise siehe Foliensatz 3.
- Initialisierung des SPI-Busses:

```
9 // Initialisierung SPI-Bus
10 // Stecker Belegung Bedeutung
11 // JM-1 /SS PB0 Slave-Auswahl (Ausgang)
12 // JM-2 MOSI PB2 Master-Out-Slave-In (Ausgang)
13 // JM-3 MISO PB3 Master-In-Slave-Out (Eingang)
14 // JM-4 SCK PB1 Schiebetakt (Ausgang)
15 void initSPI(){
16     DDRB = 0xf7; // /SS, MOSI, SCK: Ausgänge
17     PORTB |= 0x1; // /SS=1 (Slave deaktiviert)
18     // SPI als Master mit f_SCK=f_CPU/128 einschalten
19     SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(0b11<<SPR0);
20 }
```

(SPE – SPI Enable; MSTR – Master; SPR – Einstellung des Teilerfaktors)



1. Joystick

```
22 // Datenaustausch mit dem Joystick
23 // ptr:   Zeiger auf einen 5Byte großen Puffer
24 // LedDat: einzuschaltende Joystick-Leds, Wert 0 bis 3
25 void comSPI(uint8_t *buffer, uint8_t LedDat){
26     PORTB &=~1;           // Slave aktivieren
27                             // 1. Byte senden
28     SPDR = 0b10000000|(LedDat & 0b11);
29     uint8_t i;
30     for (i=0;i<5;i++){
31                             // Warte auf SPI-Übertragung
32         while (!(SPSR & (1<<SPIF))){}
33         buffer[i] = SPDR;
34         if (i<4) SPDR = 0;
35     }
36     PORTB |= 1;           // Slave deaktivieren
37 }
```

- Das SPIF-Bit wird gelöscht, wenn zuerst SPSR gelesen und dann ein Zugriff auf SPDR erfolgt.



Aufgabe 4.2: Joystick-Programm

Schreiben Sie ein Programm, das auf HTerm als Text die Eingabe einer Zahl von 0 bis drei auffordert, die LEDs auf dem Joystick entsprechend dieses Wertes setzt und folgenden Ausgabertext erzeugt:

```
x=<gelesener Wert>, y=<gelesener Wert>, BTN1=1/0,  
BTN2=1/0, Hebeltaste=1/0
```

Ändern Sie das Programm so, dass die Ausgabe auf dem LD-Display erfolgt.




Aufgabe 4.3: Joystick-LCD-Ausgabe

Schreiben Sie ein Programm, das die Joystickwerte fortlaufend auf dem LC-Display anzeigt.



Motoren, Wegmessung




- (1) H-Brückenmodule an Ja und JB
- (2) Multimeterkabel zur Messung der Frequenz und der Pulsbreite
- (3) Drähte zur Spannungsversorgung
- (4) X-Over-Kabel zum USART-Modul



Die Antriebs- und HB5-Module


Port-Zuordnung
Mikrocontroller

| Motor an JB | Motor an JA |
|----------------|----------------|
| PD6 | PD7 |
| PB5 | PB4 |
| PD4 | PD5 |
| PB6 | PB7 |





Motoransteuerung

| | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| En | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dir | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | | |



- Einstellung der Drehrichtung über das Richtungsbit Dir.
- Einstellung der Drehgeschwindigkeit über den Anteil der Zeit, in der das En-Signal eins ist (relative Pulsbreite). Schaltabstand im unteren bis mittleren Millisekundenbereich. Ausprobieren!

Positionsmessung



- Hallsensoren
- x Winkel in Viertelkreisschritten
- A*, B* Abtastwerte Zeitschritt zuvor

| A* B* | A | B | x |
|-------|---|---|----|
| 0 0 | 0 | 0 | — |
| 0 0 | 0 | 1 | -1 |
| 0 0 | 1 | 0 | +1 |
| 0 1 | 0 | 1 | — |
| 0 1 | 0 | 0 | +1 |
| 0 1 | 1 | 1 | -1 |
| 1 0 | 1 | 0 | — |
| 1 0 | 1 | 1 | +1 |
| 1 0 | 0 | 0 | -1 |
| 1 1 | 1 | 1 | — |
| 1 1 | 1 | 0 | -1 |
| 1 1 | 0 | 1 | +1 |


- Abtastung mindestens einmal zwischen zwei Signalwechseln.
- Auf den Signalen A und B treten bis zu 600 Signalwechseln pro s auf. Der Mikrorechner muss die Sensorwerte 800 bis 1000 mal pro s einlesen und auswerten.
- Es bietet sich die Byteversendezeit als Wartezeit an.



Positionsregelung

Für die Steuerung des Fahrzeugs ist es wünschenswert, dass der Mikrorechner aus der Vorgabe der Zielposition und Zielgeschwindigkeit die Ein- und Ausschaltzeitpunkte selbst bestimmt. Einfachste Lösung ist ein Zweipunktregler:

- Wenn Vorwärtsbewegung
 - wenn Ziel- größer Istposition, Motor vorwärts einschalten,
 - sonst Motor aus.
- Sonst wenn Rückwärtsbewegung
 - wenn Ziel- größer Istposition Motor rückwärts einschalten,
 - sonst Motor aus.





Konzeption des Testprogramms

Schleife, die 960 mal je Sekunde (Sendezeit für ein Byte)

- auf eine Steuereingabe wartet und
- wenn die Motorsteuerung eingeschaltet ist, für jeden Motor
 - eine Wegmessschritt durchführt,
 - entscheidet, ob Motor ein- oder aus sein soll und
 - die Ergebnisse zur Kontrolle an den PC schickt.

Bei 960 Schleifendurchläufen pro Sekunde kann die Eingabe und die Ausgabe nur je ein Byte umfassen.

| Steuerbyte | |
|------------|------------------------------|
| 1000 0000 | Antrieb ein |
| 1000 0001 | Antrieb aus |
| aaaa aaa0 | Sollgeschwindigkeit* Motor A |
| bbbb bbb0 | Sollgeschwindigkeit* Motor B |

* 7Bit-Zweierkomplement
Wertebereich -63 bis $+63$

| Kontrollbyte | | |
|--------------|---------|-----|
| Bit 7 | Motor A | -1 |
| Bit 6 | | +1 |
| Bit 5 | | Dir |
| Bit 4 | | En |
| Bit 3 | Motor B | -1 |
| Bit 2 | | +1 |
| Bit 1 | | Dir |
| Bit 0 | | En |



Aufgabe 4.4: Testbeispiel für Motorsteuerung vorbereiten

- Neues Projekt »TestMotor« mit den Dateien TestMotor.c, Motorsteuerung.c/h und comPC.c/h von der Web-Seite anlegen.
- Spannungsversorgung abziehen. Beide H-Brücken, Motormodule, serielle Schnittstelle und Multimeter wie auf Folie 15 zusammenstecken. Drähte für die Motorspannungsversorgung abisolieren und festschrauben. Spannungsversorgung anschließen.
- Übersetzen und im Debugger starten.

Test 1: Motor von Hand drehen. Die auf LD1 bis LD4 durchgereichten Sensorsignale kontrollieren. Welche LEDs sind Motor A und welche sind Motor B zugeordnet?



2. Motoren, Wegmessung

Test 2: HTerm starten.

- Eingabe von 0x80. Dauerempfang von ca. 960 Byte pro Sekunde. An PF1 sollte die Hauptschleifenfrequenz von ca. 960 Hz zu messen sein.
- Eingabe von Sollgeschwindigkeiten:
 - gerade Zahl von 0x2...0x7E: Vorwärtsbewegung Motor A
 - gerade Zahl von 0x82...0xFE: Rückwärtsbewegung Motor A
 - ungerade Zahl von 0x3...0x7F: Vorwärtsbewegung Motor B
 - ungerade Zahl von 0x83...0xFF: Rückwärtsbewegung Motor B
 - 0: Motor A hält an
 - 1: Motor B hält an
- Steuerung stoppen durch Eingabe von 0x81. Zeichenempfang hört auf.



Private globale Daten der Motorsteuerung

```
11 // Datenstruktur für die Messung und Regelung der
12 // der Motorposition
13 struct MCTRL_t { //
14     uint8_t state; // aktuelle und vorherige Sensorwerte
15     int32_t CtIst; // Wegzähler Istwert in 2^-6 Schritten
16     int32_t CtSoll; // Wegzähler Sollwert in 2^-6 Schritten
17     int8_t vSoll; // Sollgeschwindigkeit in 2^-6 |
18                 // Schritten je Schleifenzeit
19     uint8_t err; // Zähler für Unterabtastfehler
20 };
21
22 void initMCTRL(struct MCTRL_t *m, uint8_t x) ...
28
29 // private globale Daten der Motorsteuerung
30 struct MCTRL_t MCTRL_MA, MCTRL_MB;
31 uint16_t MCTRL_ts; // Zähler für Zeitschritte
32 uint8_t MCTRL_an; // wenn Steuerung an 1, sonst 0
```





2. Motoren, Wegmessung

```

45 // Umrechnung der Geberwerte in Wege-Increments
48 uint8_t QuadEnc(struct MCTRL_t *m, uint8_t x){
49     m->state = ((m->state<<2)&0b1100)|(x&0b11);
50     switch (m->state){
51         case 0b0010:
52         case 0b0100:
53         case 0b1011:
54         case 0b1101:
55             m->CtIst+=(1<<6);
56             return 0b10;
57         case 0b0001:
58         case 0b0111:
59         case 0b1000:
60         case 0b1110:
61             m->CtIst-=(1<<6);
             return 0b01;
             case 0b0011:
             case 0b0110:
             case 0b1100:
             case 0b1001:
                 m->err++;
                 return 0b11;
             }
         }
     }


```



| A*B | B | A | x | |
|-----|---|---|---|----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 0 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| 1 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | +1 |



2. Motoren, Wegmessung



```
63 // Motorregelung: Berechnet aus Motordaten Steuerbits
64 // Rückgabebit 0: En (Motorfreigabe)
65 // Rückgabebit 1: Dir (Drehrichtung)
66 uint8_t Motorregelung(struct MCTRL_t *m){
67     m->CtSoll += m->vSoll;// neue Sollposition
68     // Sollbewegung vorwärts und Soll- größer Istwert
69     if ((m->vSoll>0)&& (m->CtSoll>m->CtIst)){
70         return 0b01;    // Motor vorwä. ein (Dir=0, En=1)
71     } // Sollbewegung rückwärts und Soll- kleiner Istwert
72     else if ((m->vSoll<0) && (m->CtSoll<m->CtIst)){
73         return 0b11;    // Motor rückw. ein (Dir=1, En=1)
74     }
75     return 0;          // Motor aus (Dir=0, En=0)
76 }
```



2. Motoren, Wegmessung

```
79 // Kopieren eines Bits aus einem in ein anderes Byte
80 // d, nd: Byte und Bitnummer des Kopierziels
81 // s, ns: Byte und Bitnummer der Kopierquelle
82 uint8_t cpybit(uint8_t d, uint8_t nd,
83 +           uint8_t s, uint8_t ns) {...}
87
88 // Schrittfunktion der Gesamtsteuerung für beide Motoren
89 - void Antriebsschritt(){
90     uint8_t wa, wb, qa, qb, msa, msb, sbyte;
91     MCTRL_ts++; // Zeit weiterschalten
92     // für beide Motoren neue Sensorwerte verarbeiten
93     wa = ((PIND>>4)&0b10)|((PINB>>7)&0b01); //Sensoren A
94     wb = ((PIND>>3)&0b10)|((PINB>>6)&0b01); //Sensoren B
95     qa = QuadEnc(&MCTRL_MA, wa); //Sensorwerte A => Inc.
96     qb = QuadEnc(&MCTRL_MB, wb); //Sensorwerte B => Inc.
```



2. Motoren, Wegmessung

```
98 // für beide Motoren Reglerfunktion ausführen
99 msa = Motorregelung(&MCTRL_MA); // Berechnung (DirA,EnA)
100 msb = Motorregelung(&MCTRL_MB); // Berechnung (DirB,EnB)
101 if ((PORTB&(1<<4))!=(msa&1)){ // wenn sich ENA ändert
102     PORTF = cpybit(PORTF, 1, msa, 0); // EnA => PF1
103     PORTB = cpybit(PORTB, 4, msa, 0); // EnA => PB4
104 }
105 if ((PORTB&(1<<5))!=(msb&1)){ // wenn sich ENB ändert
106     PORTF = cpybit(PORTF, 2, msb, 0); // EnB => PF2
107     PORTB = cpybit(PORTB, 5, msb, 0); // EnB => PB5
108 }
109 PORTD = cpybit(PORTD, 7, msa, 1); // DirA => PD7
110 PORTD = cpybit(PORTD, 6, msb, 1); // DirB => PD6
111
112 // Alle Daten in einem Sendebyte zusammenfassen
113 sbyte = (qa<<6) | (msa<<4) | (qb<<2) | msb;
114
115 PORTF |= 1; // PF0 wird zur Messung der Schleifen-
116 sendByte(sbyte); // frequenz und der anteiligen Wartezeit
117 PORTF &= ~1; // während des Sendens gesetzt.
118 }
```



2. Motoren, Wegmessung

Zusammengefasst besteht ein Antriebsschritt darin, für beide Motoren:

- Sensorwerte lesen [93-94]
- damit Weg-Increments bestimmen und Istposition aktualisieren [95-96]
- Sollposition und Motorsteuerwerte (En, Dir) berechnen [99-100]
- Steuerwerte an Motor und Kontrollausgänge weitergeben [101-110]
- Die Increment und Motorsteuerwerte in einem Byte versenden [112-117]

Aufbau des Kontrollbytes

| | | |
|-------|---------|-----|
| Bit 7 | Motor A | -1 |
| Bit 6 | | +1 |
| Bit 5 | | Dir |
| Bit 4 | | En |
| Bit 3 | Motor B | -1 |
| Bit 2 | | +1 |
| Bit 1 | | Dir |
| Bit 0 | | En |

Die folgende Funktion empfängt und verarbeitet die Steuerbytes:

Aufbau eines Steuerbytes

* 7Bit-Zweierkomplement
Wertebereich -63 bis $+63$

| | |
|-----------|------------------------------|
| 1000 0000 | Antrieb ein |
| 1000 0001 | Antrieb aus |
| aaaa aaa0 | Sollgeschwindigkeit* Motor A |
| bbbb bbb0 | Sollgeschwindigkeit* Motor B |



2. Motoren, Wegmessung

```
125 void Kommandointerpreter(){
126     int8_t dat;
127     if (getByteNB(&dat)){
128         if (dat==0x80){           // Antrieb einschalten
129             MCTRL_an    = 1;       // Zustand setzen
130             MCTRL_ts    = 0;       // Zähler initialisieren
131             uint8_t wa = ((PIND>>4)&0b10)|((PINB>>7)&0b01);
132             uint8_t wb = ((PIND>>3)&0b10)|((PINB>>6)&0b01);
133             initMCTRL(&MCTRL_MA, wa);
134         } initMCTRL(&MCTRL_MB, wb);
135     }
136     else if (dat==0x7F){         // Antrieb ausschalten
137     } initMotorsteuerung(); // und Motoren aus
138     else if ((dat&1)==0){ // gerade: Sollgeschw. A
139     } MCTRL_MA.vSoll=dat/2;
140     }
141     else{                         // ungerade: Sollgeschw. B
142     } MCTRL_MB.vSoll=dat/2;
143     }
}
```



2. Motoren, Wegmessung

```
19 int main(void){
20     // Ausgänge: PD6..7, PB4..5, PE4..7
21     DDRB = 0b00110000; // EnA, EnB
22     DDRD = 0b11000000; // DirA, DirB
23     DDRE = 0b11110000; // LD4 bis LD1
24     DDRF = 0b111;      // PF0 bis PF2
25     initMotorsteuerung();
26     initUSART0();
27     while(1) {
28         // Ausgabe der Sensorwerte an LD1 bis LD4
29         PORTE=cpybit(PORTE, 4, PIND, 5);
30         PORTE=cpybit(PORTE, 5, PINB, 7);
31         PORTE=cpybit(PORTE, 6, PIND, 4);
32         PORTE=cpybit(PORTE, 7, PINB, 6);
33         Kommandointerpreter();
34         if (MotorenAn()){
35             Antriebsschritt();
36     }
37 }
```



Datenauswertung mit Matlab

Der Mikrocontroller liefert 960 Bytes pro Sekunde. Wie können wir das Verhalten der Regelung kontrollieren? Dafür eignet sich ein Matlabprogramm mit einem Programmablauf siehe rechts.

| |
|-------------------------------------|
| serielle Verbindung öffnen |
| Startkommmando 0x80 senden |
| Motorgeschwindigkeiten senden |
| wiederhole für eine gegebene Anzahl |
| Byte empfangen |
| in seine einzelnen Bits zerlegen |
| Soll- und Istpositionen berechnen |
| in Tabellendarstellung bringen |
| in eine Graphik einzeichnen |

- HTerm Verbindung schließen.
- Matlab öffnen.
- Das m-Skript TestMotor.m von der Webseite laden, öffnen und starten.




Tabellarische Ausgabe

```

-----|
Zeit|           Motor A           |           Motor B           |
  | En Dir + - | ist  soll | En Dir + - | ist  soll |
2|  1  0  0  0 |  0  0.70 |  1  1  0  0 |  0 -0.31 |
3|  1  0  0  0 |  0  1.41 |  1  1  0  0 |  0 -0.63 |
4|  1  0  0  0 |  0  2.11 |  1  1  0  0 |  0 -0.94 |
5|  1  0  0  0 |  0  2.81 |  1  1  0  0 |  0 -1.25 |
6|  1  0  0  0 |  0  3.52 |  1  1  0  0 |  0 -1.56 |
7|  1  0  1  0 |  1  4.22 |  1  1  0  0 |  0 -1.88 |
8|  1  0  0  0 |  1  4.92 |  1  1  0  0 |  0 -2.19 |
9|  1  0  0  0 |  1  5.63 |  1  1  0  0 |  0 -2.50 |
10| 1  0  0  0 |  1  6.33 |  1  1  0  1 | -1 -2.81 |
11| 1  0  1  0 |  2  7.03 |  1  1  0  0 | -1 -3.13 |
12| 1  0  0  0 |  2  7.73 |  1  1  0  0 | -1 -3.44 |
  
```



Graphische Ausgabe





Erläuterung des Matlabprogramms

```
clear;           % Daten löschen
clf;            % Plot löschen

% Festlegung der Geschwindigkeiten und der Bewegungsdauer
Testzeit= 500; % Zeit in Schleifenperioden (sp)
vA = 45;       % Geschwindigkeit in Sensorschritten pro sp
vB = -20;      % mal 64, WB: -63 bis 63, ganzzahlig

s = serial('COM9','BAUD',9600);
set(s,'Timeout',1000); % Timeout 1000s (kein sofortiger Abbruch
fopen(s);             % wenn der Prozessor im Debugger hält)
                       % SIO bei Absturz freigeben /Alternative
                       % Neustart von Matlab nach jedem Fehler

closeFID = onCleanup(@() fclose(s));
fwrite(s,[128]);      % Startkommando
```



2. Motoren, Wegmessung

```
%Geschwindigkeiten als 7Bit-Zweierkoplement * 2 (+1)
if vA<0 v = 128+vA; else v = vA; end;
fwrite(s, v*2);           % A erwartet geraden Wert
if vB<0 v = 128+vB; else v = vB; end;
fwrite(s, v*2+1);        % B erwartet ungeraden Wert

istA(1) = 0;              % Vektoren, zur Speicherung der Ist- und
sollA(1)= 0;              % Sollwerte der Motorpositionen in
istB(1) = 0;              % Anhängigkeit von der Zeit (in Mikro-
sollB(1)= 0;              % rechnerschleifendurchläufen)

fprintf('\n-----|\n');
fprintf('Zeit|          Motor A          |          Motor B          |\n');
fprintf('    | En Dir + - | ist  soll | En Dir + - | ist  soll |\n');
hold on;                  % graphische Ausgabe weiterzeichnen
```



2. Motoren, Wegmessung

```
for t =2:Testzeit
    dat=fread(s,1);    % ein Datenbyte vom Mikrorechner lesen
    if length(dat)<1, return, end % Abbruch, falls keine Daten

    % Aufspalten des Empfangsbytes in seine einzelnen Bits
    pA = bitget(dat, 8);
    nA = bitget(dat, 7);
    DirA= bitget(dat, 6);
    EnA = bitget(dat, 5);
    pB = bitget(dat, 4);
    nB = bitget(dat, 3);
    DirB= bitget(dat, 2);
    EnB = bitget(dat, 1);
    istA(t) = istA(t-1) + pA - nA;
    sollA(t)= sollA(t-1)+ single(vA)/64;
    istB(t) = istB(t-1) + pB - nB;
    sollB(t)= sollB(t-1)+ single(vB)/64;
```



2. Motoren, Wegmessung

```
% tabellarische Ausgabe
```

```
fprintf('%4i| %i %i %i %i |',t, EnA, DirA, pA, nA);
```

```
fprintf('%4i %6.2f | ', istA(t), sollA(t));
```

```
fprintf(' %i %i %i %i |', EnB, DirB, pB, nB);
```

```
fprintf('%4i %6.2f |\n', istB(t), sollB(t));
```

```
% graphische Ausgabe
```

```
plot([t],[sollA(t)], 'r', [t],[sollB(t)], 'b');
```

```
if EnA plot([t],[istA(t)], 'r');
```

```
else plot([t],[istA(t)], 'k'), end;
```

```
if EnB plot([t],[istB(t)], 'b');
```

```
else plot([t],[istB(t)], 'k'), end;
```

```
end;
```



2. Motoren, Wegmessung

```
hold off;          % Weiterzeichnen | der Graphik abschließen
xlabel('Zeit in Mikrorechner-Hauptschleifendurchläufen')
ylabel('Weg in Sensorschritten');
title('rot -- Motor A, blau Motor B, schwarz -- Motor aus');
grid on;

fwrite(s,[129]); % Motoren ausschalten
fclose(s);      % serielle Schnittstelle schließen
```



*Aufgabe 4.5: Aufbau des Fahrzeugs

- Bauen Sie das Fahrzeug mit Motorbaugruppen, Mikrorechner, HBrücken und Blue-Tooth-Modul zusammen. Aufbauhinweise siehe Webseite »Montage.pdf«.
- Programmieren Sie das Beispielpogramm in den Mikrorechner und testen Sie eine Geradeausfahrt mit Steuerung über Matlab und Bluetooth.
- Entwickeln Sie das Matlab-Programm so weiter, dass das Fahrzeug eine vorgegebene Bahn abfährt.

Hinweis: Spalten Sie aus dem vorgegeben Matlab-Programm eine Funktion ab, die eine Bewegung mit den Aufrufparametern

- Zeit in Schleifenschritten und
- je Motor Geschwindigkeit in Schleifenschritten 64-stel Schleifenschritten.

ausführt (Funktionsdefinition in Matlab siehe »google matlab function«). Ergänzen Sie ein Hauptprogramm, das die serielle Schnittstelle öffnet und die Bewegungsfunktion mehrfach aufgerufen.



*Aufgabe 4.6: Motorregelung verbessern

Die Zweipunktregelung läuft sehr ruckhaft. In der Matlab-Graphik auf Folie 33 erkennt man, dass der Motor etwa 5 bis 10 Zeitschritte maximal beschleunigt und danach 50 bis 100 Zeitschritte ausläuft. Wie könnte man das verbessern?

Hinweise finden Sie mit google unter dem Stichwort »empirischer Reglerentwurf«.