



Informatikwerkstatt, Foliensatz 6

Motorsteuerung

G. Kemnitz

Institut für Informatik, TU Clausthal (IW-F6)

4. Januar 2016



Inhalt Foliensatz 6: Motoransteuerung

Drehzahlsteuerung

- 1.1 Prinzip und Motortest
- 1.2 Treiber »pwm«
- 1.3 Treibertest

Winkelmessung

- 2.1 Messprinzip
- 2.2 Treiber »rotmess«
- 2.3 Motorkennlinie

Motorregelung

- 3.1 PI-Regler
- 3.2 Regelungsprogramm
- 3.3 Python-Steuerprogramm





Drehzahlsteuerung



Prinzip und Motortest

Drehzahlsteuerung durch Pulsweitenmodulation


Pulsweitenmodulation (PWM) schaltet die Motoren schnell ein und aus. Drehzahlsteuerung über die relative Einschaltzeit.



An den Antriebsbaugruppen erfolgt die


- Einstellung der Drehrichtung über ein Richtungsbit Dir und
- die Einstellung der relative Pulsbreite mit dem En- (Enable-) Signal.

Anschluss der Motoren an den Mikrorechner



- Antriebsmodule: Motor, Untersetzungsgetriebe, rotierender Magnet + Hallsensoren zum Zählen der Winkelschritte.
- PmodHB5: H-Brücke, angesteuert über Dir und En + Rückgabe der Hallsensorsignal an den Mikrorechner.

Praktischer Aufbau



- 2×H-Brücke PmodHB5 über Y-Kabel an JL,
- Motoren an die H-Brücken stecken,
- JLX »gekreuzt (=)« (Pin-Tausch PL0 und PL4),
- Spannungsversorgungdrähte zuschneiden und anschrauben.



Motoren ausprobieren



- Beliebiges Projekt im Debugger starten . Anhalten.
- I/O > PORTL aufklappen.
- Zum Motortest DirA (PL0), DirB (PL1), EnA (PL4) und EnB (PL5) auf Ausgang und Ausgabe-
werte setzen.

				Sensoren Motor B	EnB	EnA	Sensoren Motor A	DirB	DirA
→	int	main(void){							
I/O	DDRL	0x10A	0x33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I/O	PORTL	0x10B	0x01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
	Motor A vorwärts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Motor A rückwärts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Motor B vorwärts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Motor B rückwärts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


- Motoren vor- und rückwärts drehen lassen.
- Kontrolle der Sensorausgaben mit Multimeter¹.

¹Die Anzeige von »PINA« wird nur bei Programm-Start-Stop aktualisiert.



Treiber »pwm«


Treiber »pwm« für die Drehzahlsteuerung



- Der Treiber erwartet die dargestellte Hardware und erzeugt die Dir- und En-Signale für beide Motoren.
- Die gepulsten En-Signale generiert Timer 5 im PWM-Mode ohne ISR an PL40 und PL5.



Timer-Einstellung für die Enable-Signale



Betriebsart: Fast PWM
 Periodenregister OCR5A
 (WGM = 0b1111), kein
 Taktvorteiler (CS=0b001)
 PWM-Ausgabe "Clear on
 Compare" (COM5B/C=0b10)

<input checked="" type="checkbox"/>		TCCR5A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		COM5B	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		COM5C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		WGM5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		TCCR5B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		WGM5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		CS5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



- PWM-Treiber initialisieren:

```
void pwm_init(){
    DDRL  =0b00110011;    //En und Dir als Ausgänge
    pwm_stop();           //Zähltakt und PWM aus ...
    TCCR5C = 0b00000000;  //Zählregister löschen
    OCR5A  = 0x2000;      //Periodenregister (ca. 1 ms)
    OCR5B  = 0;           //Motor A: Pulsbreite 0
} OCR5C  = 0;           //Motor B: Pulsbreite 0
```

- Zähltakt und PWM-Ausgabe aus:

```
void pwm_stop(){
    TCCR5A = 0;    //PWM ausschalten
    TCCR5B = 0;    //Zähltakt aus
} PORTL  = 0;    //Enable (Motoren) ausschalten
```

- Zähltakt und PWM-Ausgabe ein:

```
void pwm_start(){
    TCCR5A = 0b00101011; //COM5B/C=0b10 (PWM-Ausg. ein)
} TCCR5B = 0b00011001; //WGM=0b1111 CS=0b001 (Takt ein)
```



Pulsbreite vorgeben

```
void pwm_set_A(int16_t pwm){
    if (pwm>=0){
        OCR5B =pwm;
    } PORTL |=1;      //Dir-Bit (PL0) setzen
    else{
        OCR5B = -pwm;
    } PORTL &= ~1;    //Dir-Bit (PL0) löschen
}
```

- Der Geschwindigkeitswert ist 16-Bit vorzeichenbehaftet.
- Bei Betragswerten größer Periodenwert bleibt das Freigabesignal dauerhaft an.
- In der Funktion für Motor B

```
void pwm_set_B(int16_t pwm);
```

Ersatz »OCR5B« durch »OCR5C« und »PL0« durch »PL1.



Treibertest



Treiber »pwm« ausprobieren



- PmodUSBUART an JH oben und USB-Verbindung zum PC.
- JHX und JLX auf »gekreuzt (=)«.
- Projekt »F6-1_test_pwm\test_pwm« Übersetzen. Starten.
- HTerm starten. 8N1 9600 Baud. Verbinden.

Testbeispiele:

- Motoren A und B mit 50% für 3 s vorwärts:

Type	DEC		10	00	10	00	0030
------	-----	--	----	----	----	----	------

- Motor A mit 75% und Motor B mit 3/8 für 6 s vorwärts:

Type	DEC		18	00	0C	00	0060
------	-----	--	----	----	----	----	------

- Motor A mit 50% und Motor B 75% rückwärts für 4 s.

Type	DEC		F0	00	E8	00	0040
------	-----	--	----	----	----	----	------

Erstellung weiterer Testbeispiele



- Die Motoren werden mit 6-Byte-Nachrichten $B_0B_1 \dots B_5$ (B_i – Byte i) angesteuert.
 - Byte B_0 und B_1 definieren die relative Pulsbreite Motor A:

$$\eta_A = \begin{cases} 1 & B_0 \geq 0x20 \\ \frac{|16 \cdot B_0 + B_1|}{0x2000} & B_0 < 0x20 \end{cases}$$

- Byte B_2 und B_3 definieren die relative Pulsbreite Motor B:

$$\eta_B = \begin{cases} 1 & B_2 \geq 0x20 \\ \frac{|16 \cdot B_2 + B_3|}{0x2000} & B_2 < 0x20 \end{cases}$$

- Byte B_4 und B_5 , auch zusammen als Dezimalzahl eingebbar, definieren die Bewegungsdauer:

$$t = \frac{16 \cdot B_3 + B_4}{10} \text{ s}$$



Das Testprogramm

Das Testbeispiel nutzt außer »pwm.h« folgende Treiber:

```
#include "comir_pc.h" //PC-Eingabe
#include "comir_tmr.h" //Bewegungsdauer
```

In »comir_pc.h« sind die Puffergrößen geändert auf:

```
//Empfangs- und Sendepuffergröße in »comir_pc.h«
#define COM_PC_RMSG_LEN 6 //Empfangsnachricht 6 Byte
#define COM_PC_SMSG_LEN 0 //keine Sendenachricht
```

Das Hauptprogramm beginnt mit Variablenvereinbarungen, Initialisierung der Treiber und globaler Interruptfreigabe:

```
uint8_t msg[COM_PC_RMSG_LEN];
int main(void){
    int16_t pwm; uint16_t time;
    com_pc_init(); //PC-Kommunikations-, PWM- und
    pwm_init(); tmr_init(); //Timer-Treiber initialisieren
    sei(); //Interrupts global ein
```



- In der Enlosschleife wird auf eine 6-Byte-Nachricht gewartet.
- Wenn sie eintrifft, wird der PWM-Werte gesetzt, der Timer und die Bewegung gestartet.

```
while(1){  
    if (com_pc_get(msg)){ //wenn neue Nachricht  
        pwm = msg[0]<<8 | msg[1];  
        pwm_set_A(pwm);    //PWM-Wert für Motor A  
        pwm = msg[2]<<8 | msg[3];  
        pwm_set_B(pwm);    //PWM-Wert für Motor B  
        time = msg[4]<<8 | msg[5];  
        tmr_start(time, 0); //Timer Kanal 0 starten  
        pwm_start();        //PWM (Motoren) starten  
    }  
}
```

Wenn Timer abgelaufen, PWM aus, Motoren angehalten:

```
    if (!tmr_restzeit(0))//wenn Timer abgelaufen  
        pwm_stop();        //PWM und Motoren aus  
}  
}
```




Winkelmessung



Messprinzip


Drehwinkel und Fahrzeugposition



Zählen der Winkelschritte an beiden Antriebsrädern. Erweiterbar zu einer 2D+R-Positionsbestimmung².

²»2D-Position und Richtung relativ zur Startposition und Ausrichtung.

Winkelschrittzähler



A*	B*	A	B	x
0	0	0	0	—
0	0	0	1	-1
0	0	1	0	+1
0	1	0	1	—
0	1	0	0	+1
0	1	1	1	-1
1	0	1	0	—
1	0	1	1	+1
1	0	0	0	-1
1	1	1	1	—
1	1	1	0	-1
1	1	0	1	+1

- Auflösung 1/12 Motorumdrehungen. Eine Radumdrehung sind 20 Motorumdrehungen. Max. 5 Radumdrehungen / s.
- Die Sensorbitwerte müssen mindestens einmal je Winkelschritt gelesen und verarbeitet werden ($\geq 1200 \text{ s}^{-1}$).



Geschwindigkeit- und 2D-R-Positionsbestimmung

Geschwindigkeit: Winkelschritte für eine bestimmte Zeit zählen.

2D+R-Position: Für jeden Auswerteschritt der Sensorbits 9 Fälle unterscheiden:

Δw_R	0	-1	+1	0	-1	+1	0	-1	+1
Δw_L	0	0	0	-1	-1	-1	+1	+1	+1
Δs	0	$-s_0$	s_0	$-s_0$	$-2s_0$	0	s_0	0	$2s_0$
$\Delta \alpha$	0	α_0	$-\alpha_0$	$-\alpha_0$	0	$-2\alpha_0$	α_0	$2\alpha_0$	0

α – Bewegungsrichtung; Δs – Schrittweite in Richtung α ;

$s_0 = \frac{\pi \cdot d}{24}$ – Basisschrittweite und $\alpha_0 = \tan\left(\frac{s}{a}\right)$ – Winkelschritt

Auto für ein Rad-Winkel-Increment. ...

⇒ Aufgabe für Programmier- und Mathe-Experten.



Treiber »rotmess«



Der Treiber »rotmess«

Bestimmt die Anzahl der Winkelschritte für ein Zeitintervall, hier 1 s, für später einen Reglerschritt (20 ms).

Zählen der Winkelschritte für beide Räder in einer zyklisch alle 0,5 ms gestarteten ISR (Timer 1):

- Increment eines Zeitzählers.
- Einlesen der Sensorbitwerte A und B für beide Räder.
- Aus diesen und den vorhergehenden Sensorbitwerten Berechnung der Drehwinkeländerungen $\Delta w \in \{-1, 0, +1\}$.
- Summierung der Δw für je 1 s (2.000 Schritte³ zu je 0,5 ms).
- Danach werden ein Ereignisbit gesetzt, die Schrittzähler gelöscht und die Zählwerte gesichert.

Eine get- Funktion liest und löscht die gesicherten Zählwerte.

³Im Header »rotmess.h« einstellbar. Später Schrittzeit des Reglers.



Private Daten und Initialisierung

```
int16_t Ct_T;          // Zeitzähler
int16_t Ct_A, Ct_B;   // Geschwindigkeitszähler
int16_t speed_A, speed_B; // Geschwindigkeitswerte
int8_t  sens_A, sens_B; // Bit(3:2) neue und Bit(1:0)
                          // alte Sensorwerte
int8_t  rotmess_err_ct; // Fehlerzähler, nur Debug
int8_t  new_dat;       // 0 keine neuen Daten, 1 neue Daten
```

Initialisierungsfunktion:

- Timer 0, CTC-Mode, 0,5 ms Periode, OCR0A-Interrupt⁴:

```
void rotmess_init(){
// Timer 0 für OCR0A-Interrupts alle 0.5 ms einrichten
TCCR0A = 0b10;          // WGM = 0b010 (CTC Mode mit OCR0A)
TCCR0B = 0b011;        // CS = 0b011 (Vorteiler 64)
OCR0A  = 62;           // OCR = (0,5 ms*8MHz)/(2*8)-1
TIMSK0 |= 1<<OCIE0A; // Vergleichs-Interrupt freigeben
```

⁴8-Bit-Timer mit weniger Konfigurationsmöglichkeiten.



- Sensorzustand initialisieren. Zähler löschen:

```
sens_A = (PINL>>4) & 0b1100; // Startwerte der Hall-  
sens_B = PINL & 0b1100; // Sensoren lesen  
clear_counter(); // Zähler löschen  
}
```

Löschfunktion für die Zähler:

```
void clear_counter(){  
    Ct_A = 0; Ct_B = 0; // Winkelschritt- und  
    Ct_T = 0; // Zeitzähler löschen  
}
```

Die ISR setzt für beide Motoren die aktuellen und vorherigen Sensorwerte zu einem 4-Bit-Vektor zusammen, ...

```
ISR(TIMERO_COMPA_vect){  
    sens_A = (sens_A>>2) | ((PINL>>4) & 0b1100);  
    sens_B = (sens_B>>2) | (PINL & 0b1100);  
}
```





bestimmt mit einer Funktion QuadEnc() den Winkel-Increment (WB: $-1, 0, +1$), zählt die Zeit weiter, ...

```
Ct_A += QuadEnc(sens_A);  
Ct_B += QuadEnc(sens_B);  
Ct_T++;  
if (Ct_T>=ABTASTSCHRITTE){  
    speed_A = Ct_A;  
    speed_B = Ct_B;  
    err_out = err_ct;  
    new_dat=1;  
    clear_counter();  
}
```

Nach einer als Konstante definierten Anzahl von Abtastschritten werden die Zählwerte gespeichert, ein Flag »neue Daten« gesetzt« und die Zähler gelöscht.

Bestimmung der Winkelbewegung



A*B*	A	B	x
0	0	0	—
0	0	1	-1
0	1	0	+1
0	1	1	—
1	0	1	+1
1	0	0	-1
1	1	1	—
1	1	0	-1
1	1	0	+1

```

int8_t QuadEnc(uint8_t nsdat){
    switch (sensdat){
        case 0b0010:
        case 0b0100:
        case 0b1011:
        case 0b1101:
            return -1;
        case 0b0001:
        case 0b0111:
        case 0b1000:
        case 0b1110:
            return 1;
        case 0b0011:
        case 0b0110:
        case 0b1100:
        case 0b1001:
            if (err_ct<0xFF)
                err_ct++;
            return 0;
    }
}
    
```



- Funktion zum Lesen der gemessenen Winkelschritte:

```
uint8_t rotmess_get(int16_t *spA, int16_t *spB,
                   uint8_t *CtE){
    if (new_dat){ //wenn neue Daten
        uint8_t tmp = TIMSKO; //ISR, die dieselben Daten
        TIMSKO &= ~(1<<OCIE0A); //bearbeitet sperren
        *spA = speed_A; //Ergebnisse kopieren
        *spB = speed_B;
        *CtE = err_out;
        TIMSKO = tmp; //Interrupt wieder freigeben
        new_dat = 0; //neue-Daten-Flag löschen
        return 1; //Rückkehr mit "neue Daten"
    } //sonst
    return 0; //Rückkehr ohne neue Daten
}
```



Zur Fehlerbehandlung im übergeordneten Modul gibt es nur eine Abfragefunktion, ob Abtastfehler im Abfrageintervall aufgetreten sind. Der interne Fehlerzähler ist nur im Debug-Modus zugänglich:

```
uint8_t rotmess_err(){ // Fehlerabfrage
    if (rotmess_err_ct){ // wenn Fehler aufgetreten sind
        rotmess_err_ct=0; // Fehlerzähler löschen
        return 1; // Rückkehr mit 1 (wahr)
    } // sonst
} return 0; // Rückkehr mit 0 (falsch)
```



Das Testprogramm »test_rotmess«

Das Testprogramm bindet außer »rotmess« folgende Treiber ein:

```
#include "comir_pc.h" // PC-Eingabe und -ausgabe
#include "pwm.h"      // Geschwindigkeitssteuerung
```

Vom PC wird auf ein 6-Byte-Datenpaket gewartet, die Motoren bewegt und ein 8-Byte-Paket zurückgesendet (in »comir_pc.h«):

```
#define COM_PC_RMSG_LEN  6
#define COM_PC_SMSG_LEN  8
```

Sendedaten:

- Byte 1 und 2: Pulslänge Motor A (OCR5B),
- Byte 3 und 4: Pulslänge Motor B (OCR5C),
- Byte 5 und 6: Pulsperiode Motor A und B (OCR5A).

Zurückgesendete Bytes:

- Byte 1, 2, 5 und 6: empfangene Bytes 1 bis 4,
- Byte 3 und 4: Winkelschritt pro s Motor A,
- Byte 7 und 8: Winkelschritt pro s Motor B.



Variablen des Hauptprogramms:

```
uint8_t rmsg[COM_PC_RMSG_LEN];
uint8_t smsg[COM_PC_SMSG_LEN];
int main(){
    int16_t speed_A, speed_B, pwm;
    uint8_t state=0; // Programmzustand
```

Treiberinitialisierung, globale Interrupt-Freigabe:

```
rotmess_init(); // initialisieren aller Treiber
com_pc_init();
pwm_init();
sei(); // Interrupts einschalten
while(1){ ... }
```

Das Hauptprogramm ist ein Zustandsautomat:

- Zustand 0: Warte auf 6-Byte-Nachricht vom PC,
- Zustand 1 und 2: Bewegung ohne Messung,
- Zustand 3: Bewegung mit Messung der Winkelschritte,
- Zustand 4: Messergebnisse zum PC senden.



Im Zustand 0 wird auf eine 6-Byte-Nachricht vom PC gewartet.
Falls keine da ist, wird die PWM angehalten:

```
if (state == 0){
    if (com_pc_get(rmsg)){//wenn neue Nachricht
        pwm = rmsg[0]<<8 | rmsg[1];
        pwm_set_A(pwm);    //Wert für Motor A einstellen
        pwm = rmsg[2]<<8 | rmsg[3];
        pwm_set_B(pwm);    //Wert für Motor B einstellen
        OCR5A = rmsg[4]<<8 | rmsg[5];
        pwm_start();      state = 1;
    }
    else
        pwm_stop();
}
```



In den Zuständen 1 bis 3 passiert nur etwas, wenn neue Winkelmessdaten bereit sind, d.h. alle 1 s. In Zustand 2 und 3 soll sich eine konstanten Geschwindigkeit einstellen. Im Zustand 4 werden die PWM-Vorgaben und Zählwerte zum PC gesendet und der Zustand auf null zurückgesetzt:

```
if (state && rotmess_get(&speed_A, &speed_B, &ErrCt)){
    state++;                //nach jeder Messung Zustand++
    if (state>3){          //3. Messergebnis zum PC senden
        smsg[0] = rmsg[0];    smsg[1] = rmsg[1];
        smsg[2] = speed_A>>8; smsg[3] = speed_A & 0xff;
        smsg[4] = rmsg[2];    smsg[5] = rmsg[3];
        smsg[6] = speed_B>>8; smsg[7] = speed_B & 0xff;
        com_pc_send(smsg);
        state=0;
    }
}
```



Testbeispiele mit HTerm

Beispiel 1:

Transmitted data							Received Data								
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	00	0C	00	20	00	18	00	03	37	0C	00	00	CC		

PWM_A	speed_A	PWM_B	speed_B
$\frac{0x1800}{0x2000} = 75\%$	$\frac{0x337}{240} = 3,43 \frac{U}{s}$	$\frac{0x0C00}{0x2000} = 37,5\%$	$\frac{0x0CC}{240} = 0,85 \frac{U}{s}$

Beispiel 2:

Transmitted data							Received Data								
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	00	F0	00	20	00	18	00	03	48	F0	00	FD	BE		

PWM_A	speed_A	PWM_B	speed_B
$\frac{0x1800}{0x2000} = 75\%$	$\frac{0x348}{240} = 3,63 \frac{U}{s}$	$\frac{-0x1000}{0x2000} = -50\%$	$\frac{-0x242}{240} = -2,41 \frac{U}{s}$

Absolute Pulsweite in den Beispielen :0x2000/8 MHz \approx 1 ms



Motorkennlinie



Bestimmung der Motorkennlinien

Für die Konzeption der Fahrzeugsteuerung wird die Funktion

$$v = f(\eta, \dots)$$

(v – Fahrzeuggeschwindigkeit; η – relative Pulsweite; ... – weitere Einflüsse wie Pulsperiode, Versorgungsspannung, ...) benötigt.

Bestimmbar mit HTerm und vielen Einzelmessungen.

Alternative: Programmgesteuert mit Python-Programm.

Mit den Funktionen `write()` und `read()` aus dem dem Python-Modul »serial« lassen sich nur Zeichenketten senden und empfangen. Auf den nächsten Folien wird deshalb zuerst ein Python-Modul mit Konvertierfunktionen Zahlen und Zeichenketten entwickelt.



Konvertierfunktionen zwischen Zahlen und Zeichenketten »conf_bstring.py«

```
#Umrechnung eines Integers in eine Bytefolge
```

```
def int2bstr(wert, byteanz):
```

```
    bstr = "";                #leere Zeichenkette
```

```
    for i in range(byteanz):
```

```
        bstr = chr(wert & 0xFF)+bstr;
```

```
        wert = wert>>8;
```

```
    return bstr;
```

```
#Umrechnung einer Bytefolge in ein Integer
```

```
def bstr2int(bstr):
```

```
    wert = 0
```

```
    for c in bstr:
```

```
        wert = (wert<<8) + ord(c);
```

```
    if (wert>0) and ord(bstr[0])>0x7F:
```

```
        wert=wert- (1<<(8*len(bstr)))
```

```
    return wert
```



Vorteile der Auslagerung in ein separates Modul:

- in unterschiedliche Python-Programme importierbar,
- separat testbar.

In Python kann man den Testrahmen unter die Funktionen schreiben und dort lassen⁵:

```
if __name__ == '__main__':
    for (w, a) in ((34,2),(-3456,2), (-18567,3), (48000,2)):
        bs = int2bstr(w, a)
        print 'w:%6i'%w, 'a:%i'%a, '| w==bstr2int(bs):', w==bstr2int(bs)
```

Im Beispiel wird getestet, dass die in einen Bytestring umgewandelten Zahlen wieder in dieselbe Zahl zurückgewandelt werden.

Ausgabe:

```
H: ... \Python>conf_bstring.py
w:    34 a:2 | w==bstr2int(bs): True
w: -3456 a:2 | w==bstr2int(bs): True
w: -18567 a:3 | w==bstr2int(bs): True
w: 48000 a:2 | w==bstr2int(bs): False
```

Letzten Beispiel Wertebereichsüberlauf ($48000 > 2^{15} - 1$).

⁵Der Test-Code wird nur ausgeführt, wenn das Modul selbst gestartet, statt importiert wird.



PC-Programm »rotmess.py«

```
wiederhole für PWM-Periode ∈ {2ms, 1ms, 0,5ms}
wiederhole für pwm=-100% bis 100% in 5%-Schritten
bestimme Motordrehzahl
Ausgabe der Werte als Tabelle
Sammeln der Werte von Motor A für eine Graphik
```

```
from conf_bstring import *           #Konv.-fkt. importieren
import serial                        #Modul serial importieren
ser = serial.Serial("COM9")          #COM anpassen!
import matplotlib.pyplot as plt     #Plotfunktion importieren
for Periode in (0x4000,0x2000,0x1000): #Periodenwerte
    pwm_list=[]                      #leere Listen für die
    speed_list=[]                   #graphisch darzust. Werte
    pwm=-1.0
    while pwm<=1.01:                #für pwm = -1 bis 1
```




```
ocr = int(pwm*Periode)  #%-Zahl => OCR-Wert
sstr = 2 * int2bstr(ocr,2) + int2bstr(Periode, 2)
ser.write(sstr)        #senden von 6 Bytes
rstr=ser.read(8)       #auf 8 Bytes warten
#Bytes in Ergebnisswerte umrechnen und ausgeben
pwmA = float(bstr2int(rstr[0:2]))/Periode * 100
spA  = float(bstr2int(rstr[2:4]))/240
pwmB = float(bstr2int(rstr[4:6]))/Periode * 100
spB  = float(bstr2int(rstr[6:8]))/240
print 'Periode = %4.2fms'%(Periode/8E3),
print 'pwmA =%4.1f'%pwmA + '%', 'spA = %4.2f U/s'%spA
#PWM-Wert und Ergebnisse Motor A an Listen hängen
pwm_list.append(pwm)
speed_list.append(spA)
pwm +=0.05           #Erhöhung um 5% Schritten
#Liste als xy-Graph ausgeben, einen je Periode
plt.plot(pwm_list, speed_list)
ser.close()          #serielle Verb. schliessen
plt.xlabel('pwm in %')    #Achsen beschriften
plt.ylabel('Umdrehungen pro s') plt.show()
```



Ergebnis

Periode = 2.05ms pwmA = -100.0% spA = -4.85 U/s
Periode = 2.05ms pwmA = -95.0% spA = -4.70 U/s
Periode = 2.05ms pwmA = -90.0% spA = -4.63 U/s



Periode:
rot 2 ms
grün 1 ms
blau 0,5 ms



- Die Kennlinie ist nichtlinear mit einem Totbereich zwischen ca. -25% bis $+25\%$.
- Vernünftig steuern lässt sich der Motor nur im Betragsbereich von 2 bis 4 Radumdrehungen pro Sekunde.
- Langsame und genaue Bewegungsvorgaben verlangen eine Regelung.
- PWM-Periode ca. 1 ms ist ein vernünftiger Wert.



Motorregelung



Motorregelung

Regelung:

- Subtraktion des Ist-Werts (Position, Geschwindigkeit, ...) vom Soll-Wert.
- Die Differenz ist die Regelerabweichung.
- Berechnung der neuen Stellgröße so, dass die Regelerabweichung gegen null strebt.

Für das Fahrzeug wird


- ein PI-Positionsregler,
- mit einem aus der Soll-Geschwindigkeit berechneten sich stetig ändernden Soll-Wert
- empirisch (durch geschicktes Probieren) entworfen.

WEB-Suchbegriff: »PI-Regler empirisch einstellen«



PI-Regler

Funktion von P- und PI-Reglern



- Bestimmung des PWM-Stellwerts aus der Soll-/Ist-Differenz der Winkelschritte.
- Je kleiner k_p desto größer die Soll-/Ist-Abweichung.
- Bei zu großem k_p schwingt die Regelung.
- Mit einem zusätzlichen Integralanteil I und passendem k_i verringert sich die Soll-/Ist-Abweichung auf nahe null.
- k_p und k_i experimentell bestimmbar.



Die beiden Reglergleichungen:

$$I = I + k_I \cdot d$$

$$s = k_P \cdot d + I$$

- sind mit 8 NKB (Nachkommabits) zu programmieren:

```
uint16_t kp, ki;           //Reglerkoeffizient, 8 NKB
int32_t diffA, diffB;     //Schrittdifferenz, 8 NKB
int32_t integA, integB;  //Integralanteile, 8 NKB
int32_t pwmA, pwmB;      //Stellwerte, 8 NKB
int16_t speedA, speedB;  //Sollgeschwindigkeit, 8 NKB
```

- Ausschluss Überlauf: $0x7FFFFFFF.FF \Leftrightarrow -0x100000$:

```
void limit(int32_t *val, int32_t max){
    if (*val > max)
        *val = max;
    else if (*val < -max)
        *val = -max;
}
```

- Kommastellenkorrektur für Produkte mit Shift-Operationen.




Programm für einen Regelungsschritt

```
if (rotmess_get(&sa, &sb)){ //wenn neuer Messwert
    if (rotmess_err())      //bei Fehler im Treiber
        lcd_incErr(ERR_RMESS); //Fehlerzähler erhöhen
    //Ausführung eines PID-Reglerschritts je Motor
    diffA = diffA + speedA - (sa << 8);
    limit(&diffA, 0x100000); //Begrenzung der Differenz
    integA = integA + ((ki * diffA)>>8);
    limit(&integA, 0x400000); //Begrenzung des Integralteils
    pwmA = (integA>>8) + ((kp * diffA)>>12);
    limit(&pwmA, 0x4000);     //Begrenzung der Stellgröße
    pwm_set_A(pwmA);
    ... //dasselbe für Motor B
    ... //Ausgabe Regelabweichungen und Integralteile
    ... //zur Kontrolle auf das LC-Display
}
```



Regelungsprogramm

Antriebssteuerung als Automat



Automatenzustände:

S Antriebe gestoppt

D Abarbeitung einer Teilbewegung


W Übergang zur nächsten Teilbewegung ohne Stopp

Nachrichtenbestandteile / Beschreibung einer Teilbewegung:


ω_A, ω_B Soll- Winkelgeschwindigkeit

k_p, k_i Reglerparameter

d, I, s Differenzen (Regelabweichung), Integralteile, Schrittzahl



- Wenn nach Ablauf der Schrittzahl eine neue Nachricht da ist, wird die Bewegung ohne Zwischenhalt fortgesetzt.
- Sonst oder, wenn die Stopptaste betätigt wird, bricht die Bewegung ab und starte mit der nächsten Nachricht neu.
- Nach Abarbeitung einer Teilbewegung werden die Differenzen und und Integralteile an den PC gesendet.
- Ist-Positionen und -Geschwindigkeiten für die graphische Darstellung ergeben sich aus den Sollwerten und Differenzen.



- Für eine flüssige Bewegung ohne »Stopp« muss der PC die Folgenachricht vor der Antwort auf die aktuelle Nachricht absenden.

Ausgabe auf dem LCD-Monitor:

- aktuelle Soll/Ist-Abweichungen, Integralanteile,
- Zähler für Bewegungsstopps,
- Automatenzustand und
- Fehlerzähler (Empfangs-Timeout, Sendversagen, Winkelmessfehler, »falsche Interrupts«).

Konstanten zur Definition der LCD-Ausgabe



A:003 000 T:02 D
B:003 000 E:....

```
#define INITSTR "A:xxx xxx T:xx .B:xxx xxx E:...."  
#define LCP_DIFFA 2 //Differenz Motor A  
#define LCP_INTEGA 6 //Integralteil Motor A  
#define LCP_STPCT 12 //Zähler "Bewegungsstopps"  
#define LCP_STATE 15 //Zustand des Testprogramms  
#define LCP_DIFFB 18 //Differenz Motor B  
#define LCP_INTEGB 22 //Integralteil Motor B  
#define LCP_ERR 28 //Beginn Fehlerzähler  
#define ERR_SEND 28 //Zähler Sendversagen  
#define ERR_ETO 29 //Zähler Empfangs-Timeout  
#define ERR_WMESS 30 //FZ Winkelmessung  
//Zeichen 31 ist der Zähler falsche Interrupts
```



Hardware-Konfiguration und Treiber

Hardware-Konfiguration:

- Taster- oder Schalter-Modul an JA (Not-Aus)
- LC-Display an JD (LCD Monitor), JDX »gekennzeichnet (=)«.
- H-Brücken mit Motoren an JL, JLX »gekennzeichnet (=)«.
- PModUSBUSART an JH und PC, JHX »gekennzeichnet (=)«.

Treiber:

```
#include "pwm.h"           // Motorsteuerung ueber PWM
#include "rotmess.h"       // Messung der Rotationssschritte
#include "comir_pc.h"      // Kommunikation mit dem PC
#include "comir_lcd.h"     // LCD-Kontrollmonitor
```

Einstellung im Headern »rotmess.h« 20 ms Messzeit:

```
#define ABTASTSCHRITTE 40 // 40*0,5ms = 20ms
```

Einstellung im Header »comir_pc.h« :

```
#define COM_PC_RMSG_LEN 10 // Empfangsbytes
#define COM_PC_SMSG_LEN 8  // Sendebytes
```



Private globale Daten:

```
uint8_t stop_ct=1;           //Zähler Bewegungsstopps
uint16_t step_ct;           //Schrittzähler
uint16_t kp, ki;            //Reglerkoeffizienten
int32_t diffA, diffB;       //Schrittdifferenz
int32_t integA, integB;     //Integralanteile
int32_t pwmA, pwmB;         //Stellwerte
int16_t speedA, speedB;     //Soll-Geschwindigkeit
uint8_t mrmsg[COM_PC_RMSG_LEN]; //Empfangsnachricht
uint8_t msmsg[COM_PC_SMSG_LEN]; //Sendnachricht
```

(Re-)Initialisierungsfunktion der reglerinternen Größen:

```
void regelung_reset(){      //Regelung initialisieren
    diffA = 0;              //Regelungsabweichungen
    diffB = 0;              //löschen
    integA = 0;            //Integralanteile löschen
    integB = 0;
}
```



Programmrahmen mit Initialisierung:


```
int main(){
    uint8_t state = 'S';           //Anfangszustand gestoppt
    com_pc_init();                 //Treiber initialisieren
    rotmess_init();
    pwm_init();
    lcd_init((uint8_t*)INITSTR);
    DDRA = 0;                      //für Tastereingabe
    sei();                          //Interrupts ein
    while(1){ ... }               //Endlosschleife
}
```

Verarbeitung einer Eingabenachricht

```
speedA = ((int16_t)mrmsg[0] <<8) + mrmsg[1];
speedB = ((int16_t)mrmsg[2] <<8) + mrmsg[3];
step_ct= ((uint16_t)mrmsg[4]<<8) + mrmsg[5];
kp =     ((uint16_t)mrmsg[6]<<8) + mrmsg[7];
ki =     ((uint16_t)mrmsg[8]<<8) + mrmsg[9];
```



Ablauf in der Hauptschleife:





```

lcd_disp_chr(state, LCP_STATE); //Zustand anzeigen
if (state=='W' || state=='S'){
    if (com_pc_get(mrmsg)){ //wenn neue Nachricht
        ... //ω_A, ω_B, ... übernehmen
        if (state=='S'){
            reglung_reset();
            pwm_start();
        }
        state = 'D'; //neuer Zustand "Bewegung"
    }
}
  
```

```

//wenn im Zustand «Weiter» und noch keine neue Eingabe
else if (state == 'W'){
    pwm_stop(); //Motoren anhalten
    state = 'S'; //Zustand "Stop"
    lcd_disp_val(++stop_ct, LCP_STPCT, 2);
} }
if ((step_ct>0) && state == 'D'){
    int16_t sa, sb;
    if (rotmess_get(&sa, &sb)){
        if (rotmess_err()) //bei Fehler in "rotmess"
            lcd_incErr(ERR_WMESS); //Fehlerzähler erhöhen
        ... //Ausführung eines PID-Regelschritts je Motor
        step_ct--;
        lcd_disp_val(abs(diffA)>>8, LCP_DIFFA, 3);
        lcd_disp_val(abs(integA)>>8, LCP_INTEGA, 3);
        lcd_disp_val(abs(diffB)>>8, LCP_DIFFB, 3);
        lcd_disp_val(abs(integB)>>8, LCP_INTEGB, 3);
    } }
}

```






```

if ((step_ct<=0) && state =='D' ){
    //bei Bewegungsende oder
    //"Pause" Daten zum PC
    msmg[0] = diffA>>16;
    msmg[1] = diffA>>8 & 0xFF;
    msmg[2] = integA>>16; msmg[3] = integA>>8 & 0xFF;
    msmg[4] = diffB>>16; msmg[5] = diffB>>8 & 0xFF;
    msmg[6] = integB>>16; msmg[7] = integB>>8 & 0xFF;
    if (!com_pc_send(msmg)) //wenn Senden versagt
        lcd_incErr(ERR_SEND); //Fehlerzähler erhöhen
    state='W'; //Zustand => "Weiter"
}

if (PINA){ //bei Tastendruck an Port A
    pwm_stop(); //Motoren anhalten
    state = 'S'; //Anfangszustand herstellen
    lcd_disp_str((uint8_t*)"xx", LCP_STPCT, 2);
    lcd_disp_str((uint8_t*)"...", LCP_ERR, 4);
    stop_ct = 0;
}

```





Python-Steuerprogramm



Reglungstest mit Python

Genutzte Module:

```
from conf_bstring import *      #Konv. Zahl<=>string
import serial                   #serielle Schnittstelle
import matplotlib.pyplot as plt #Plotfunktion
from sys import exit           #Programmabbruch
```

Grundeinstellung für die Regelung und Kommunikation:

```
kp = 1000; ki=500;             #Regelungskoeffizienten
ts = 5                         #Regelschr. je Nachricht
```

Wenn der PC die Nachrichten nicht schnell genug bereitstellt, wird die PWM gestoppt. Wenn auf dem LCD der Zähler für Bewegungsstopps sich um mehr als eins pro Bewegung erhöht (bzw. die Regelung ruckt), ts hochsetzen⁶.

⁶Für Messungen im kürzeren Zeitabstand ist das Programm so umzuschreiben, dass die Zeittoleranzen und Datenpakete größer sind.



Beschreibung der Bewegung als Liste von Sollgeschwindigkeit-Dauer-Tupeln:

```
# Bewegungsablauftupen (speed, count)
# speed: Sollgeschwindigkeit in WS*256 je 20ms
# count Anzahl von Schritten der Dauer ts*20ms
trajList = [(2000, 20), (1000, 20), (-3000, 20)]
```

Funktion zur Erzeugung der Sendenachricht:

```
def sstr(v):
    msg = 2*int2bstr(v, 2) + int2bstr(ts, 2)
    msg += int2bstr(kp, 2) + int2bstr(ki, 2)
    return msg
```

Serielle Schnittstelle öffnen. COM anpassen. Timeout so setzen, dass Leseoperationen nach etwa der doppelten Zeit, in der die μP geantwortet haben muss, mit weniger gelesenen Bytes abbrechen:

```
serial.Serial("COM9", timeout=ts*0.04)
```



Anfangspunkt für die graphische Ausgabe:

```
t =[0]; dA=[0]; dB=[0]; s=[0]
```

Tabellenkopf der Textausgabe:

```
print ' t |speed|diff_A|intg_A|diff_B|intg_B|'
```

Damit der μ P nach Abschluss jeder Teilbewegung die nächste Nachricht hat, müssen zum Bewegungsbeginn vor dem Warten auf die ersten Antwort zwei Nachrichten gesendet werden:

```
ser.write(sstr(trajList[0][0]))
```

Wiederhole für jedes Tupel der Trajektorliste »count« mal:

```
for (speed, count) in trajList:
    for idx in range(count):
        ser.write(sstr(speed)) #Nachricht senden
        rstr = ser.read(8)      #auf 8 Antwortbytes warten
        if len(rstr)<8:        #werden weniger empfangen7,
            ser.close();      #Schnittstelle schliessen
            exit()            #Script beenden
```

⁷Das passiert, wenn eine Taste am Versuchboard gedrückt wird.



Sonst die 8 Bytes in ihre Bestandteile aufspalten. Zeit, Sollgeschwindigkeit, ... tabellarisch ausgeben und für graphische Ausgabe an Listen hängen:

```
diff_A = bstr2int(rstr[0:2])
intg_A = bstr2int(rstr[2:4])
diff_B = bstr2int(rstr[4:6])
intg_B = bstr2int(rstr[6:8])
print '%3.1f|'%t[-1] + '%5i|'%speed, '%5i|'%diff_A,
print '%5i|'%intg_A, '%5i|'%diff_B, '%5i|'%intg_B
t += [t[-1]+0.1]; s += [speed*(10.0/256)]
dA += [diff_A]; dB += [diff_B]
```

Erzeugte Textausgabe:


```
t |speed|diff_A|intg_A|diff_B|intg_B|
0.0| 2000|    39|   228|    39|   228|
0.1| 2000|    65|   796|    68|   809|
0.2| 2000|    48|  1354|    48|  1381|
0.3| 2000|    23|  1675|    20|  1682|
```

Serielle Schnittstelle schließen und Graphik erzeugen:

```


ser.close()
plt.plot(t, dA, 'r', t, dB, 'b', t, s, 'k')
plt.xlabel('Zeit in s')
txt = 'Fehler in Winkelschritten (ws)\n'
plt.ylabel(txt + 'Sollgeschwindigkeit in ws/200ms')
plt.show()

```



Ergebnisdiskussion

```
kp = 1000; ki=500;           #Regelungskoeffizienten  
ts = 5                       #Regelschritte je Nachricht  
trajList = [(2000, 20), (1000, 20), (-3000, 20)]
```





Bei jedem Geschwindigkeitssprung schwingt die Soll/Ist-Abweichung, bevor sie gegen null strebt. Das Schwingen lässt sich unterbinden,

- indem die Soll-Geschwindigkeit in kleinen Schritten oder stetig geändert wird.
- Durch bessere Wahl von k_p und k_i .

Experimentelle Bestimmung von k_p und k_i :

- $k_i = 0$ setzen k_p so lange erhöhen, bis die Regelung schwingt. Davon auf 60% reduzieren.
- k_i soweit erhöhen, dass die Regelung schwingt und davon auch auf 60% reduzieren.